LE 84 DIVERTIFICATION

LE 84 DIVERTIFICATION

GUIDE DE MAINTENANCE A S W 2 O F PAGES REVISEES

SECTIO	N PAGES	]	EDITIO	N-REV	ISION	DATES
ΙΙ	12.17	JEU DE VOLETS	1	rév.	1	19.12.1984
ΙΙ	17.17	VERIFICATION COLLAGE CADRES FUSELAGE	1	rév.	2	08.02.1985
II	14.17	TIMONERIE: INSPECTION FIXATION DES SUPPORTS DE RENVOI DE COMMANDES DE PROFONDEUR ET DE GAU- CHISSEMENT AU PIED DE MANCHE		rév.	3	01.11.1986
I	9/17	REPARATIONS PIECES	1	rév.	4	12.04.1989
II	15/17 L5 bis/17	EXAMEN LONGERON DE VOIL		rév.	5	Avril 1991

Edition du 24 11 1978, approuvé VERITAS le 9/3/1979

#### ENTRETIEN COURANT

#### MONTAGE

Tous les axes et pions de centrage, y compris les rotules doivent être nettoyés et graissés. L'aile droite (côté chappe) est introduite dans le tunnel du fuselage, ensuite introduire l'aile gauche.

Aligner les deux alésages, enfoncer et verrouiller les axes, alors il n'est pas nécessaire de maintenir les ailes. Brancher les ailerons et les aérofreins et faire un double contrôle en tirant pour essayer de débrancher l'embout l'hôtelier.

Brancher la commande de volets. Descendre la ferrure d'attache principale de profondeur dans le puit, pousser vers l'arrière ofin de faire entrer les deux axes dans leur logement. Serrer le boulon sur la partie AV du plan fixe à l'aide de la clé livrée avec le planeur. Brancher la gouverne de profondeur et la verrouiller.

#### CONTROLE

Après montage et aussi avant le premier vol de la journée s'assurer que toutes les connections de montage ont été faites et qu'elles sont verquillées. Contrôler qu'il n'y ait pas de corps étranger dans l'habitacle et contrôler la liberté d'action des commandes.

Il est bon d'inspecter le planeur de temps en temps. C'est souvent ainsi qu'un écrou non goupillé ou qu'une surface endommagée ont été découverts.

#### DEMONTAGE

Le démontage se fait dans l'ordre inverse du remontage

#### TRANSPORT par ROUTE

Il est important que les ailes soient fixées dans des supports rigides ou soient maintenues près de la première nervure.



Les points de tenue pour le fuselage sont la béquille de queue, la roue les tétans de centrage d'alles. Si l'ASW 20Fest transporté sur une remorque non bachée, il est possible d'éviter jusqu'à un certain point que l'eau ne pénètre à l'intérieur du planeur en mettant du ruban adhésif sur les festes d'ailerons, les aérafreins, la verrière, le tube Pitot et les prises statiques.

Il est important de maintenir une remorque recouverte toujours bien ventilée afin d'éviter des températures élevées et une grande humidité relative.


#### STOCKAGE of ENTRETIEN


La moisissure est l'ennemi du stratifié
Prendre toujours soin qu'il ne reste pas
d'eau dans quelques coins. Les cages d'aérofreins ne sont pas percées dans l'intérêt des
performances, elles doivent être maintenues
sèches à l'aide d'éponges.
Si l'on suspecte que l'eau a pénétré dans une
aile, elle doit être mise dans une pièce sèche
et stockée à l'envers pendant une journée.
Ne pas sous estimer l'importance de la condensation
à l'intérieur du planeur. C'est la raison pour
laquelle les hangars et les remorques doivent
être bien ventilées. (démonter les instruments
pendant les longues périodes de stockage).

L'excès des ràdiations solaires est méfaste pour le fini, pour cette raison le planeur me doit pas être exposé au soleil plus que mécessaire.

L'entration du fini avec une pâte à polir(exempt de silicone si possible) prolonge la vie de la peinture et améliare la surface.








CENTRAIR		EQU	LIBRAGE GOU	JVERNES		
	MASS	FS	EQUILIBRAGE			<b></b>
	tôle masse théorique KC	masses relevées	bras de (1) levier	(2)	tolérancenon théoriques —(CN/KG)	moments rele- vés (cm/kg) <del>(1) x (2)</del>
Direction	2,8 à 3,6				8,6 11	
Profondeur	2,1 à 2,7				6,6 8,1	
Aileron Gauche	2,2 à 2,6				2,8 3,5	
Aileron Droit	2,2 à 2,6				2,8 3,5	
Volet Gauche	5,1 à 6,5				12,3 15,7	
Volet Droit	5,1 à 6,5				12,3 15,7	

NOTA 2 EQUILIBRAGE : Valeur de P pour équilibrage 100 % : c'est à dire corde gouverne horizontale.



## **EQUILIBRAGE GOUVERNES**

•	TOLERANCE DE POIDS KG	TOLERANCES DE MOMENTS CH-KG				
DIRECTION	. 2,8 - 3,6	8,6 - 11,0				
PROFONDEUR	2,1 - 2,7	6,6 - 8,4				
AILERONS	2,2 - 2,6	2,8 - 3,5				
VOLETS	5,1 - 6,5	12,3 - 15,7				

## JEU TOLERABLE

	ANGLE	MPI.
PROFONDEUR	1,15°	3,0
DIRECTION	0,80	4,5
AILERONS	1,25°	1,75
/OLETS	1,10	2,75

IDE DE MAINTENANCE

SW 20 F dition du2411.78

## DEBATTEMENTS GOUVERNES

AILERON	Voleurs réelles	Angles	Tolérances		
D & G	Haut	YOIR PAGE	A. BTS		
	Bas	), (1)X			
PROFONDEUR	Hout	220	± 3,5°		
PROPORDEOR	Bos	180	<b>‡ 2º</b>		
DIRECTION	D & G	30°	± 3°		
VOLETS	VOIR page a bis				



<del>Nambria</del> . <b>S</b>
Valeurs theo-
*
, e
: <b>+</b>
ود ا
VY
1 + (A)
9 - 4
in .
L+ Cuj
1 45
0 = 1,5
1 + tM
- 3
1+
1 <b>+</b>
vo vo   vo   0   0   0   0   0   0   0   0   0

dir.

#### EQUIPEMENTS MINIMUM

Instruments : voir page 16

programme d'inspection

Crochet: Tost potentiel 3 ans ou 2000 lancers

Roue: Tost

Pneu: 500 x 5 - 4 PR

Pression de gonflage : 2,5 à 2,7 pour une charge de 350 kg

3,2 à 3,4 pour une masse de 454 kg

## MATERIAUX UTILISES DANS LA CONSTRUCTION

lissus et fils Roving

**INTERGLASS** 

Résine Epoxy

SCHELL CHIMIE

Mousse conticell

Contre plaqué bouleau



ASW 20 F

Edition de 11/78

CLes réparations doivent être faites en utilisant seulement les matériaux prévus à cet effet. Ces matériaux doivent être conformes aux spécifications établies par les services constructeur et de contrôle, et doivent être emmagasinés suivant les instructions constructour.

Il est conseillé avant d'entreprendre un stokage de fibre et de résine d'obtenir les diagrammes du constructeur et de garder ces matériaux, y compris la fibre de verre, dans un "container" à environ 20°C. Il est aussi conseillé de familiariser avec les possibilités de réporation des fibres de verre en lisant toute la littérature existante à ce sujet.

l'Afin d'éviter une concentration locale des forces de tensions qui normalement sont réparties de façon homogène, il est souhaitable de ne pas provoquer de changement brutal d'épaisseur. A cet effet toute réparation doit être affectué de façon à ce que les tissus soient remplacés par d'autres selon des formes possible rondes.

Le tissu de remplacement doit voir sa surface agrandie d'une couche à l'outre ofin que la transition entre les tissus une fois installés et collés soit graduelle.

L'enture pour une fibre de verre est normalement de 1/50 à 1/100. La fibre de verre mince ne peut être enturée, dans ce cas la solution idéale est un joint couvrant. La langueur recommandée pour les joints couvrants est la eulvante :

Tissage craisé normal : (torons égaux dans les deux directions)

- . 10 mm pour chaque 100 g/m2
- . Tissage mono-directionnel
  . 20 mm de joint couvrant dans la direction des torons les plus nombreux par 100 g/m2

Il n'est pas nécessaire d'avoir un joint recouvrant dans la direction du tissage des torons les moins nombreux.

Lors des réparations avec des papiers de verre EMERY, l'eau utilisée s'infiltrant dans les couches de tissus déterriore celles-ci à la longue. A cet effet oucun ponçage ne sera fait à l'aide de papiers nécessitant de l'eau. Après réparation et examen panun contrôleur toute surface où des travoux ont été effectués seront recouverts d'un enduit imperméable à l'humidité.

#### 1) METHODES DE REPARATION

Les méthodes de réparation ne se rapportent qu'à des dégâts relativement légers. Les casses importantes doivent être réparées en usine ou dans un atelier autorisé et sous contrôle du Bureau Véritas.



Edition du 24.11.78

## CLASSIFICATION DES PREPARATIONS

Il peut être nécessaire dans certaines circonstances de faire une réparation temporaire sur place et d'avoir plus tard le même élément réparé plus sérieusement en usine.

La classification suivante montre les casses par ordre d'importance et l'incidence sur la navigabilité du planeur.



page 8/17 bis

GUIDE DE MAINTENANCE

ASW 'AS! ' 20 F

Edition de 11/78

Classe 1 : Casse importante qui nécessite le remplacement partiel d'un élément ou appelle une réparation importante par exemple endommagement d'une pièce de la structure, cette casse entraîne l'arrêt de vol.

Classe 2 : Petites casses ou trous ayant perforé un élément sendwich et ayant détruit la couche de fibre de verre de part en part

Classe 3 : Petites casses ou trous dans la couche extérieure n'ayant pas endomagé la couche inférieure ni la partie centrale.

Classe 4 : Surfaces usées por frottement, griffures, éraflures qui ne sont pas associées à une cassure ou une perforation.

Les réparations classées 1 et 2 daivent être effectuées chez le constructeur ou éventuellement en tout autre atelier spécialisé après accord des Services Officiels ou Compétants.

Les réparations classées 3 et 4 peuvent être effectuées sur place par personnel qualifié après accord des Services Officiels ou Compétants

Description sonsaire : Méthode de fabrication (petite réparation)

Tous matériaux de réparation peuvent être fournis par la Société CENTRAIR. Société importatrice:

#### Stockage matériaux :

. Tissus de verre : endroit sec environ 20º

tenir bolle de tissus à l'horizontal

éviter entossement (éviter cossure, déformation, déchiruke)

. Résine : endroit sec à l'abri de la lumière

vérifier les dates de peremption avant utulisation

voir circulaire BV TOME II fasc. 4/2

#### 2) MATERIAUX DE REPARATION & OUTILLAGE

Il est absolument essentiel ovant chaque réparation de déterminer le nombre de couche de fibre de verre, le poids en g/m2 de la fibre de verre utiliséest le direction prévalente des torons des fibres. Cette information peut être obtenue auprès du constructeur.

Le mélange résine durcisseur doit être effectué dans des températures ambientes d'environ  $20^{\circ}~(18^{\circ}~b~25^{\circ})$ 

Quand le mélange a commencé à se gélifier, ou en d'autres termes lorsqu'il devient très visqueux, il n'est plus utilisable. Dans cet état l'épaxy a perdu son aptitude à pénétrer et imprégner correctement la fibre de verre.

## 3) PREPARATION DE LA PIECE A REPARER

Toute pièce détériorée doit être démontée du planeur avant réparation. Elles doivent être nettoyées à l'eau savanneuse et parfaitement séchées. Il faut ensuite supprimer toute trace de graisse de la surface à réparer en utilisement un produit dégraissant (trichlorethylène). Pour finir poncer à l'aide d'un papier 60-80 pour rendre la surface rugueuse. Les surfaces proches de la surface à réparer doivent être masquées de façon à ne pas recevoir de gouttes d'époxy.

## 4) REPARATION DE CLASSE 4

Les surfaces endommagées par la pluie, ou tout autre frottement ou éraflures ne demandent habituellement rien de plus qu'une couche fraîche de painture finition, compte tenu du fait que le renforcement de la fibre de verre n'est pas endommagé.

A cet effet, Schleicher utilise une laque "Lesonal"
Les éraflures plus profondes peuvent être bauchées en utilisant la laque
Lésonal après qu'elle a commencé à gélifier (environ 30 mm après le mélange).
Dans le cas où la fibre de verre de renfort est endommagée la surface doit
être nettoyée et poncée avec du popier de verre. Une couche de fibre de verre
mince est alors appliquée après quoi la surface entière réparée est couverte
avec une couche très mince de laque.

REPARATION CLASSE 1 et 2 à effectuer chez le constructeur ou en atelier autorisé avec accord Bureau Véritas

#### REPARATION CLASSE 3

La surface endommagée de la couche couvrante de fibre de verre est enlevée (le découpage doit-être fait de forme circulaire ou elliptique) Il est très important de faire ces découpages suffisamment grands de telle sorte que les couches de fibre de verre qui se sont séparées de la mousse centrale, soient enlevées.

Une enture très plote paut être effectuée.

Les différentes lignes de plis de la fibre de verre sont clors apparentes et permettent un contrôle visuel de l'enture.

## La technique suivante est très pratique

L'époxy est appliqué sur les entures et la mousse, soit au pinceau soit à la spatule. Ensuite poser le tissu sur la réparation et faire remanter la résine, couper l'exédent de tissu puis mettre les suivants en diminuant la larneur de 20 m/m à chaque couche.

## 5) CONCLUSION

Les facteurs déterminants pour une réparation sont:

- 1) une pièce bien éclairée à température régulière (20° C) et sèche (60 % humidité relative)
- 2) Eviter toute trace de graisse ou de transpiration provenant des mains sur les entures & joints
- 3) Utilisation des matériaux recommandés : Epoxy et durcisseur se doivent pas être plus vieux que 2 ans
- 4) Utilisation du tissu de fibre de verre en bon état ayant été stocké dans une pièce sèche.
- 5) Observer les dates limites des produits ainsi que les temps de préparation d'utilisation.

#### ENTRETIEN

Le potentiel G.V. est fixé à 5 ans

Le potentiel V.A. est fixé à 1 on



# SECTION II

## PROGRAMME D'INSPECTION DU PLANEUR

#### A. SCHLEICHER ASW: 20 F

I - SUR PLANEUR MONTE, ETAT DES JONCTIONS APPRECIATION DES JEUX MECANIQUES	. V.P.	E. :	V.A.	:	G.V.
. Attache voilure et empennages		:	 +	:·	 +
<ul> <li>Jeu des axes et des fixations des ferrures principales (effectuer des sollicitations manuelles verticales et horizontales aux extrémi- tés)</li> </ul>	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	:	+	:	*
<ul> <li>Timonerie de profondeur, direction, gau- chiasement, aérofrein, volets (gouvernes maintenues, effectuer des solli- citations manuelles sur les commandes du poste de pilotage)</li> </ul>	! + ! !	•		: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	
. Jeu timonerie alleron – profondeur	!	•		•	
Le jeu doit protiquement être inexistant. Lorsque gouvernes bloquées on constate un jeu manifeste au manche, il y a défectuosité, et une réparation s'impose. Les efforts à appliquer ne doivent pas être trop important car il y a risque de confusion avec l'élasticité dans les commandes.	7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 .		<b>+</b>		+
Jeu timonerie Direction  Sur l'ASW 20F le jeu dans la timonerie de direction est impossible de par la présence d'un ressort qui maintient le câble sous tension. Lorsqu'on arrive en fin de compression du ressort, un effort plus important permettra d'enfoncer encore la pédale, du fait de l'élas ticité du câble; ceci est à ne pas confondre avec le jeu de direction.	1 &	:	+		. <b>÷</b>

